

Allegato 3: Direttiva Sicurezza sul lavoro

(Questo documento è parte integrante di un contratto d'opera)

I lavoratori di ogni livello (committente e appaltatore, rispettivamente operatore e subappaltatore) sono obbligati, con il loro comportamento, ad assicurare la propria sicurezza e quella dei propri colleghi.

Su richiesta e, in ogni momento, va dimostrato il relativo rispetto.

1 Lavoratore

- Prima e durante il tempo di lavoro è severamente vietato il consumo di alcol, sostanze stupefacenti e psicotrope. Già con l'inizio dell'attività professionale è richiesta la completa capacità di prestazione;
- Le prescrizioni del proprietario dell'infrastruttura (ad es. Swissgrid, AAE, FFS), come pure le linee guida e le direttive dell'operatore e della Suva vanno seguite;
- Le informazioni inerenti al sito e l'accesso allo stesso vanno sempre consultate prima di ogni visita.

2 Urgenze

- Deve essere garantito l'accesso a una cassetta di pronto soccorso.

3 Difetti

- Difetti vanno segnalati all'operatore del sito. Nel caso di gravi lacune di sicurezza, il sito va bloccato e il punto di pericolo ma segnalato adeguatamente (comunicato al responsabile della sicurezza entro 24h);
- Infortuni/o quasi-infortuni/o sono da comunicare all'operatore responsabile della sicurezza dell'operatore del sito.

4 Luogo di lavoro all'aperto

- Non si può accedere ai siti con condizioni meteorologiche estreme (ad es. accumulo di ghiaccio, forte vento, pericolo di temporale);
- In caso di pericolo a terzi, la superficie va bloccata e le persone estranee tenute a distanza;
- Durante i lavori su piloni, la permanenza nella zona di pericolo (ad es. alla base del pilone) va ridotta al minimo, la distanza di sicurezza va rispettata e il settore di pericolo va monitorato;
- Idispositivi alimentati dalla rete devono sempre essere collegati tramite una protezione salva vita.

5 DPI

- Ogni dipendente è personalmente responsabile per l'equipaggiamento di sicurezza, per il quale ha firmato. Se parti dell'equipaggiamento sono danneggiate o difettose, non sono assolutamente da utilizzare, ma va immediatamente avvisato il responsabile della sicurezza o il proprio superiore;
- I DPI devono essere mantenuti regolarmente. Le singole componenti sono da verificare annualmente da parte di un esperto;
- In ambito stradale e delle linee ferroviarie, come pure in tunnel, va sempre indossato un gilet di avvertimento;
- Se necessario, indossare occhiali da sole e protezione del collo, come pure utilizzare la crema di protezione solare.

6 Luogo di lavoro in altezza

- Si può salire sui piloni unicamente se si ha un dispositivo di salvataggio e che ci siano almeno 2 persone presenti sul sito debitamente istruite al suo utilizzo
- Tutte le distanze di sicurezza devono essere rispettate;
- Le scale con una lunghezza superiore ai 3 m non possono essere utilizzate, senza una adeguata formazione venir utilizzate senza che si sia in possesso di una formazione valida in ambito di salvataggio e DPIac (formazione per lavoro a/su piloni);
- In caso di cattive condizioni fisiche o mentali, come pure in caso di paura o vertigini, è vietato salire sui piloni;
- Nell'area del pilone vige l'obbligo generale di indossare un casco (casco tipo alpinisti);
- Si può salire sui piloni unicamente utilizzando i DPI definiti (compreso scarpe di sicurezza);
- L'utente del sistema, prima di iniziare il lavoro, deve effettuare un controllo visivo del dispositivo di protezione anti caduta (dispositivo di arresto o Lifeline-system). Se vengono riscontrati difetti, questo non potrà essere utilizzato. I difetti devono essere immediatamente segnalati per iscritto all'operatore dell'impianto, utilizzando la «Lista di controllo per il blocco di un sito» (allegato 6);
- Durante la salita e la discesa va utilizzato, per la propria sicurezza, il dispositivo di protezione per l'arrampicata o il dispositivo con ammortizzatore;
- In caso di sovraccarico fisico (a causa dell'elevata altezza di salita, del peso del materiale trasportato, della postura forzata, della forma o delle dimensioni delle aree disponibili per stare in piedi, ecc.), effettuare, se necessario, una pausa e utilizzare le piattaforme di riposo;
- Quando si lavora, ci deve essere sempre almeno un dispositivo di sicurezza (mai in uno stato di «non assicurato») presente (dispositivo anti caduta nel punto di ancoraggio).
- Quando si lavora sulla scala, un cordino con ammortizzatore di caduta deve essere usato come secondo sistema di sicurezza. Quando si usa un cordino a Y, entrambe le gambe (tubo/ganci da ponteggio) devono essere sempre agganciate;
- I punti di ancoraggio devono essere sempre scelti il più in alto possibile rispetto alla propria posizione;
- Sui piloni, il materiale e gli utensili devono, nel limite del possibile, essere assicurati contro la caduta. Evitare di sollevare e abbassare bruscamente (es. tramite corda) i carichi con un'attenta guida della corda e un dispositivo di frenata. Per evitare lo scivolamento di cavi, questi possono venire assicurati ad es. con una calza per cavi;
- In caso di attraversamento o passaggio da antenne (campi elettromagnetici), il tempo di permanenza deve essere limitato al minimo;
- Le scale trasportabili (scale a sfilo) devono essere sempre assicurate (dall'accompagnatore oppure legandole).

7 Luogo di lavoro nell'area di tralicci/installazioni ad alta tensione

- Non si può accedere a tralicci/installazioni ad alta tensione senza essere in possesso di una formazione specifica valida in ambito di impianti elettrici («Persona istruita»);
- L'accesso ai piloni delle linee aeree può avvenire unicamente in accordo e previo consenso da parte della relativa AAE. A seconda del livello di lavoro/profilo, i lavori possono essere eseguiti unicamente se accompagnati da un rappresentante dell'AAE.

8 Luogo di lavoro nell'area ferroviaria

- Non si può accedere all'area ferroviaria (binario più esterno/parti in tensione + 5.0m) senza essere in possesso di una formazione specifica valida o senza un dispositivo di sicurezza;
- I DPI necessari, secondo la cifra 4.4.14, vanno indossati.

9 Intervento in caso di comportamenti pericolosi

In caso di pericolo immediato per la vita e l'incolumità delle persone coinvolte - dipendenti della propria azienda, di un'azienda esterna o di terzi - il lavoro in questione deve essere interrotto. In questo caso, i supervisori delle persone coinvolte e il responsabile della sicurezza dell'operatore devono essere informati immediatamente.

Esempi: Persone che non sono decisamente formate / lavorare su un pilone senza la presenza di un accompagnatore formato ed equipaggiato / condizioni meteorologiche estreme / DPI insufficienti / ecc.

10 Sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza può portare ad un ammonimento fino al licenziamento senza preavviso.

Con la firma del documento «Direttiva Sicurezza sul lavoro», quale parte integrante della «Linea guida: Sicurezza sul lavoro sui siti di telecomunicazione per la telefonia mobile e la radiodiffusione», si certifica di averlo ricevuto, letto e compreso. Il firmatario è cosciente come, il mancato rispetto delle direttive può comportare il ricorso a sanzioni.

Cognome / nome in maiuscolo:

Azienda:

Data / firma: